

## БОРФРЕЗЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ (шарожки)


– это металлический штифт, к концу которого приварена головка из мелкозернистого твердого сплава. Конфигурация головки и форма зубьев может быть различной для выполнения разных функций.

Борфрезы применяются для шлифовки металла, зачистки сварочных швов в труднодоступных местах, зенковки отверстий и пр.

Используются в пневматических прямошлифовальных машинках, дрелях, шуруповертах.


**KRASTOOL В 12 25 06 69**  
1 2 3 4

## KRASTOOL форма С - цилиндр с овальным торцом



**С 16 25 06 69**  
**С 12 25 06 60**

## KRASTOOL форма F - парабола




**F 10 20 06 64**  
**F 12 25 06 69**

## KRASTOOL форма D - шар




**D 12 10 06 55**

## KRASTOOL форма H – язычок пламени




**H 12 32 06 76**

## KRASTOOL форма В - цилиндр




**В 12 25 06 69**

## KRASTOOL форма E - овал




**E 10 16 06 60**  
**E 12 22 06 66**

## KRASTOOL форма L - конус с закруглённой вершиной



**L 16 30 06 74**  
**L 12 28 06 72**  
**L 10 25 06 69**

## KRAS TOOL форма М - конус



**M 16 25 06 69**

**M 12 25 06 69**

**M 10 20 06 69**

660043, г. Красноярск  
ул. Караульная, д. 38  
(вход со стороны АЗС)

тел.: +7 (391) 250-88-71  
т/ф.: +7 (391) 2-913-972  
сот.: +7-923-276-24-30




## KRAS TOOL форма J - зенкер




**J 16 14 06 63**

## KRAS TOOL форма К - зенкер



**K 12 06 06 55**

[magdril24@mail.ru](mailto:magdril24@mail.ru)



# КРАСТУЛ.РФ

Металлообрабатывающий  
инструмент

## БОРФРЕЗЫ ТВЁРДОСПЛАВНЫЕ

[www.krastool.ru](http://www.krastool.ru)